



Lier, Sint-Gummaruskerk exterieur



COLLECTIE ONLINE

Archief Lier - Beeldbank

INVENTARISNUMMER

SLI001019224

BESCHRIJVING

Kraagstenen aan de zuidkoormuur.

De foto toont de zuidzijde van de lichtbeuk. Onder de huidige kroonlijst op de hoogte van de stellinggaten zijn een reeks verweerde lijstkraagstenen te zien. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat de koormuur oorspronkelijk lager bedoeld was dan middenbeuk en dwarsschip.

OBJECTTYPE

foto

TREFWOORD

Sint-Gummaruskerk, exterieur, kraagstenen, zuidkoormuur

VERWERVING

Coll. Verwilt, schenking